




# TD160

[мм]




1-полюсные


## Вывод в разрезе




## Проводник




## Разметка отверстий





## Размер выреза в передней панели




1-полюсные




1-полюсные




## Вывод в разрезе




## Проводник



## Разметка отверстий




## Размер выреза в передней панели




# TS100/160/250


[mm]




## Вывод в разрезе




## Проводник





## Разметка отверстий




## Размер выреза в передней панели



[mm]




2, 3-полюсные




4-полюсные


### Вывод в разрезе




### Проводник





### Разметка отверстий




### Размер выреза в передней панели



[mm]




2, 3-полюсные




4-полюсные


### Вывод в разрезе




### Проводник



### Разметка отверстий



### Размер выреза в передней панели






# Автоматический выключатель с моторным приводом

MOP1, MOP2, MOP3, MOP4

[mm]




TD100N/H/L  
TD160N/H/L

Автоматический выключатель с MOP1






TS100N/H/L  
TS160N/H/L  
TS250N/H/L

Автоматический выключатель с MOP2






TS400N/H/L  
TS630N/H/L

Автоматический выключатель с MOP3



TS800N/H/L


Автоматический выключатель с MOP4




# TS 1000, 1250, 1600A

## Присоединение шин спереди

[мм]



### Разметка отверстий в монтажной панели



### Размер выреза в передней панели

